



# Midtjysk Brand & Redning

*Naturbørnehaven Solstrålen*

*Kirkebyvej 56*

*9620 Ålestrup*

Dato: 17-06-2024

## **Vedrørende brandsyn afviklet af Finn Lau Nielsen den 17-06-2024**

Beredskabet har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Lene Thaarup, som havde mulighed for at kommentere beredskabets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved beredskabets besøg blev der påset, vejledt og informeret om brandforhold i og omkring brandsynsobjektet, med henblik på at medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand, samt medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Samtidig blev det kontrolleret, om bestemmelserne<sup>3</sup> om driftsmæssige forhold var overholdt.

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

### Øvrige forhold:

Under brandsynet blev vigtigheden af personaleinstruktion drøftet. Det blev oplyst at der mindst en gang om året blev afholdt en brandøvelse.

Datoen for service-eftersyn af slangevinden var overskredet. Vores servicemand Brian Bisgaard kontaktes for aftale om eftersyn på tlf. 29262960 snarest.

Nedlæggelse af brandsyn efter Beredskabslovens bestemmelser.

Midtjysk Brand & Redning har vurderet at børnehaven ikke er længere er omfattet af Bekendtgørelse 2341 af 9. december 2021 (Brandsynsbekendtgørelsen), og at der fremadrettet derfor ikke skal foretages brandsyn på adressen.

Den driftsansvarlige har stadigt ansvaret for at bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – brand (Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger) overholdes og der foreligger dokumentation herfor.

herunder har den driftsansvarlige pligt til at:

- Flugtveje til hver en tid er frie og ryddelige indvendigt og udvendigt.

- Branddøre holdes lukkede, hvis de ikke er forsynet med automatisk branddør lukningsanlæg (ABDL-anlæg).
- Brandtekniske installationer efterses og kontrolleres
- Slukningsudstyr i form af slangevinder og håndildslukkere efterses og kontrolleres
- Teknikrum er ryddet for oplag af enhver art.
- Bygninger og rum benyttes til det formål de er godkendt til
- Brandadskillende vægge bevarer deres integritet og funktion
- Personalet er instrueret i forhold under brand/evakuering.
- Der er tilstrækkelig adgang for redningsberedskabet
- Sikkerhedsskiltning er udført i overensstemmelse med arbejdstilsynets bestemmelser.

Hvis der foretages bygningsændringer, skal der søges om tilladelse ved byggemyndigheden i Viborg Kommune. Der ses bort fra 'næste brandsyn' nederst i dette brev.

#### **NÆSTE BRANDSYN<sup>4</sup>**

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2026

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er du/I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail [finnlau.nielsen@mjbr.dk](mailto:finnlau.nielsen@mjbr.dk) eller tlf. nr. 23619015

Med venlig hilsen

Finn Lau Nielsen  
Beredskabsinspektør

- 
1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 9. december 2021 om brandsyn.
  2. Jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, forvaltningslovens § 19.
  3. Bygningsreglement 2018's krav vedr. driftsmæssige forhold og/eller beredskabslovens kapitel 7 for objekter som er omfattet heraf.
  4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 6, stk. 3.

#### **Klagevejledning i henhold til byggeloven:**

Afgørelse i brandsynskategori 1-10 kan jf. byggelovens § 23 og 24 påklages til Nævnenes Hus. (LBK nr. 1178 af 23/09/2016)

Der kan kun klages over forhold vedr. forvaltningsloven.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klager har ingen opsættende virkning.

Klage sendes til Nævnenes Hus via e-boks eller mail [Byg@naevneneshus.dk](mailto:Byg@naevneneshus.dk)